

Hranilniki toplote



Pri že obstoječemu kotlu na tdo gorivo je mogoče enostavno dograditi hranilnik toplote , ki bo ustrezal zahtevan EN 303-5 (55 l na kW nazivne moči), omogočil uporabniku enostavno, varno, ter ekološko ustrezno obratovanje in komfortno ogrevanje prostorov.

Hranilnik toplote se postavi v na tla o bližini kotla; hidravlična povezava primarnega obtoka kotel/hranilnik mora vsebovati črpalko s termičnim ventilom za varovanje minimalne temperature povratka; priključek sekundarnega ogrevalnega sistema se izvede preko motornega ventila, ki ga krmili sobni termostat.

Pred montažo istreznega hranilnika toplote se morajo preveriti prostorski pogoji: pomembna je širina vrat in višina prostora (upošteva se prekucna višina posode brez izolacije)



Etiks hranilniki: tipski ali izdelani po naročilu - izolacija trda

Premeri hranilnikov: 640, 800, 960, 1200 mm





Višina: tipska ali po naročilu

Prostornina: od 560 l do 2600 l

Oprema : prazna posoda, inox bojler, solarni register, oboje

Izolacija: trda iz polipropilena, obdana iz AL pločevino

Debelina izolacije: 80 mm



Etiks LAM: tipski hranilniki - izolacija mehka

Premeri hranilnikov: 790, 950, 1000, 1100 mm

Višina: tipska

Prostornina: od 800 l do 2000 l

Oprema : prazna posoda, solarni register

Izolacija: mehki poliuretan, obdan z zunamkim PVC plaščem

Debelina izolacije: 100 mm

ETIKS d.o.o. Ob Dragi 3, 3220 ŠTORE

Tel.: 03/780-22-80, Mbt.:041 34-63-34, E-mail: info@etiks.si, www.etiks.si


Hranilniki toplote

Shema povezave z ločenim akumulacijskim bojlerjem


Sklop termičnega ventila z črpalko vzdržuje minimalno temperaturo povratne vode

V primeru izpada elektrike se pri povišani temperaturni razliki med kotlom in hranilnikom toplote vzpostavi gravitacijski pretok preko horizontalne protipovratne lopute, ki je vgrajena v sklopu MUT

Min. volumen exp. pos. je 10 % vol. hranilnika



Shema povezave z vgrajenim pretočnim bojlerjem



Min. volumen exp. pos. je 10 % vol. hranilnika